
QMAP 1: Q1/2 Beam Major and Minor Axes
FWHM (degrees)
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fit Window Restriction (pixels)
Q1 (mode 1) – major
Q2
Q12
Q1 (mode 2)
Q2
Q12
Q1 (mode 1) – minor
Q2
Q12
Q1 (mode 2)
Q2
Q12
stdin