
QMAP 1: Q3/4 Beam Major and Minor Axes
Q3 (mode 1) – major
Q4
Q3 (mode 2)
Q4
Q3 (mode 1) – minor
Q4
Q3 (mode 2)
Q4
FWHM (degrees)
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fit Window Restriction (pixels)
stdin